

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«НОВО-ВЫСЕЛСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

СОГЛОСОВАНО

Председатель районного отделения

общества инвалидов:

  
Н.Н. Провоторова



УТВЕРЖДАЮ

Директор школы:

  
В.А. Бабина



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С  
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  
ЗДОРОВЬЯ ОБЪЕКТА И  
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ  
ОБРАЗОВАНИЯ**

Новые Выселки

## 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта Ново-Выселская средняя общеобразовательная школа  
1.2. Адрес объекта Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, с.Новые Выселки, ул.Школьная, д.137 а  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 933,6 кв.м.  
- наличие прилегающего земельного участка 6300 кв.м.  
1.4. Год постройки здания 1963, последнего капитального ремонта 2014  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020 год, капитального 2014 год

### сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ново-Выселская средняя общеобразовательная школа» ; МБОУ «Ново-Выселская СОШ»  
1.7. Основание для пользования объектом : оперативное управление  
1.8. Юридический адрес организации (учреждения):  
Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, село Новые Выселки, ул.Школьная, дом 137 а  
1.9. Форма собственности: государственная  
1.10. Территориальная принадлежность : муниципальная  
1.11. Вышестоящая организация: Управление по социальной работе Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:  
Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п.Зубова Полна, ул.Новикова Прибоя, д.6

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности : образование  
2.2 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети  
2.3 Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата  
2.4 Виды услуг: предоставление образовательных услуг  
2.5 Форма оказания услуг: на объекте  
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность : 240 человек  
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

## 3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом :  
( маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
По автомобильной магистрали М-5 остановка «Средняя школа» в селе Новые Выселки.  
Автобусы следуют по маршруту: Зубова Поляна – Спасск, Зубова Поляна – Пичпанда.  
Школьный автобус следует по маршруту: с.Новые Выселки – Каргал- Покровские Селищи – Од Веле – Аким Сергеевка – Новые Выселки  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту : нет  
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:  
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м  
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **отсутствует**  
 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: **нет**  
 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: **нет**  
 Перепады высоты на пути: **нет**  
 Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)			
		«А» доступность всех зон и помещений - универсальная	«Б» специально выделенные участки и помещения	«ДУ» доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно	«Нет» не организована доступность
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>				
	<i>в том числе инвалиды:</i>				
2	передвигающиеся на креслах-колясках		Нет	Нет	Нет
3	с нарушениями опорно- двигательного аппарата	А	Нет	Да	Нет
4	с нарушениями зрения	А	Нет	Нет	Нет
5	с нарушениями слуха	А	Нет	Нет	Нет
6	с умственными нарушениями	А	Нет	Нет	нет

\* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов**					
		К для передвига- ющихся на креслах- колясках	О с другими нарушениями ОДА	С с наруше- ниями зрения	Г с наруше- ниями слуха	У с умствен- ными наруше- ниями	Для всех категорий МГН
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ	ДЧ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
2	Вход (входы) в здание	НЕТ	НЕТ	ДЧ	ДЧ	ДП	НЕТ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	ДП	НЕТ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
5	Санитарно- гигиенические помещения	НЕТ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП	НЕТ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	НЕТ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	НЕТ	НЕТ

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	НЕТ	НЕТ	НЕТ	ДП	ДП	НЕТ
8	<b>Все зоны и участки</b>	НЕТ	НЕТ	НЕТ	ДЧ	НЕТ	НЕТ

\*\* Указывается: ДП - доступно полностью, ДЧ - доступно частично, ДУ - доступно условно, Нет - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности: \_ территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов, вход в здание возможен для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как этому препятствует недостаточная ширина дверных проемов и отсутствие пандусов. В полной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как ширина лестничного пролетов и отсутствие пандусов, делает это невозможным. Зоны целевого назначения, в данном случае это физкультурный зал находится в полной доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, зрения и умственными нарушениями. Санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи доступны для всех категорий инвалидов, кроме тех, которые передвигаются на креслах-каталках. Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет..

#### 4. Управленческое решение

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт

4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальные решения с помощью ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальные решения с помощью ТСР, текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается, доступ обеспечен
8.	<b>Все зоны и участки</b>	капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**4.1.** Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): **доступно в полном объеме.**

**4.2.** Для принятия решения **требуется**, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

*1. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры).*

*2. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.*

*3. Согласование с собственником объекта.*

**4.3.** Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: **нет**

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Информации об объекте от « 27 » июля 2020 г.

2. Акта обследования объекта: от « 27 » июля 2020 г.

Руководитель рабочей группы:

Директор МБОУ «Ново-Выселская СОШ» \_\_\_\_\_/В.А.Бабина/

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по ВР \_\_\_\_\_/Р.Д.Бажанова/

Завхоз школы: \_\_\_\_\_/Пензин Ю.А./

Решения рабочей Комиссии \_\_\_\_\_

От «27» июля 2020г.

1. **I. Результаты обследования:**
2. **1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**МБОУ «Ново-Выселская СОШ» с.Новые Выселки**

**Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, с.Новые Выселки, ул.Школьная, д.137а**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	есть		О, г, у		
1.2.	Путь (пути) движения на территории	есть	замечаний нет	-	-	-
1.3.	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-
1.4.	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-
1.5.	Автостоянка и парковка	есть	замечаний нет	К, О, С, Г	-	-
	ОБЩИЕ требования к	-	-	-	-	-

зоне					
------	--	--	--	--	--

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Рекомендации по адаптации
Территория, прилегающая к учреждению	ДЧ-И ( О, С, Г)	текущий ремонт

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

1. **I. Результаты обследования:**
2. **2. Входа (входов) в здание**

**МБОУ «Ново-Выселская СОШ»**

**Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, с.Новые Выселки, ул.Школьная, д.137а**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
2.1.	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-
2.2.	Пандус (наружный)	нет	отсутствует пандус		перепланиров ка возможна только при реконструкци и здания	технические решения невозможны — организация альтернативн ой формы обслуживани я
2.3.	Входная площадка (перед	есть	нет замечаний	-	-	-

	дверью)					
2.4.	Дверь (входная)	есть	отсутствуют фиксаторы	О	установить фиксаторы двери в положении открыто/закры то	текущий ремонт
2.5.	Тамбур	есть	нет замечаний	О		
2.6.	Входная площадка (перед дверью)	есть	отсутствует кнопка вызова сотрудника	О	установить кнопку вызов сотрудника	текущий ремонт
2.7.	Дверь (входная)	есть	отсутствуют фиксаторы	О	установить фиксаторы двери в положении открыто / закрыто	текущий ремонт
2.8.	Тамбур	есть	замечаний нет	О	-	-
2.9.	Площадка перед внутренней лестницей	есть	замечаний нет	О	-	-
2.10	Лестница (внутренняя)	есть	замечаний нет	-	-	-

2.11	Пандус (внутренний)	нет	пандус на лестничных маршах отсутствует	К	установить невозможно только при реконструкци и здания	технические решения невозможны – организация альтернативн ой формы обслуживани я
------	------------------------	-----	--	---	--	--

1. **II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности*	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Основной вход	ДЧ-И ( О, С, Г)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Запасной вход справа	-	-
Запасной вход слева	ДЧ-И ( О, С, Г)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично

всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

1. **I. Результаты обследования:**
2. **3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**МБОУ «Ново-Выселская СОШ»**

**Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, с.Новые Выселки, ул.Школьная, д.137а**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория )	Содержание	Виды работ
3.1.	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	Замечаний нет	О, С		
3.2.	Лестница (внутри здания)	есть	не соответствует ширина марша отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон,	О, К, С	ширину марша изменить не возможно, только при реконструкции и здания, установить	реконструкция здания, капитальный ремонт, текущий ремонт

			отсутствуют контрастные цветные полосы на первой и последней ступени марша, установить тактильные полосы, предупреждающие об оказании перил		поручни, нанести контрастные цветные полосы на ступенях марша, установить тактильные предупреждающие полосы об окончании перил	
3.3.	Пандус (внутри здания)	нет	пандус на лестничных маршах отсутствует, отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон	К О, С	установить невозможно только при реконструкции и здания, установить поручни	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3.4.	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-
3.5.	Дверь	нет	-	-	-	-

3.б.	Пути эвакуации (лестница внутри здания), (в т.ч. зоны безопасности)	есть	не соответствует ширина марша меньше 1,35 = 1,10 отсутствуют	К	ширину марша не изменить, возможно, только при реконструкции и здания	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	отсутствует предупредительная информация о препятствиях, отсутствуют тактильные предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами	К, О, С, Г	установить тактильные, предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами	-

1. **II. Заключение по зоне:**

**Заключение: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте гражданами с ограниченными возможностями.**